

余姚市人民政府办公室文件

余政办发〔2023〕52号

余姚市人民政府办公室 关于公布2023年度第二批市级挂牌 督办重大火灾隐患厂中厂、园中园的通知

设置格式[市政府办公室]: 行距: 固定值 29 磅

各乡镇人民政府、街道办事处, 市直各部门:

为全面落实国务院安委会关于重大事故隐患专项排查整治有关决策部署, 进一步抓好消防安全工作, 最大限度地减少火灾隐患和火灾危害, 坚决遏制较大以上火灾事故的发生, 根据市消防救援大队现场核查情况, 经市政府同意, 决定将广诚智创园等3个厂中厂、园中园列为2023年市级挂牌督办重大火灾隐患区域, 现予公布, 并提出如下整改要求:

一、加强领导, 抓好整改。对重大火灾隐患单位的消防整治工作, 属地乡镇人民政府、街道办事处和市级有关部门必须

在思想上引起高度重视，落实责任人员，督促整改单位尽快制定切实可行的火灾隐患整改方案，组织力量加快组织实施。在整改过程中，对容易发生火灾事故的场所和部位，要采取严密的管控措施，加强值班看守，确保万无一失。并确保火灾整改单位在规定时间内完成各项整改工作。对管控措施不力和整改工作不到位而导致发生重大火灾事故的，要严肃追究有关人员责任。

二、落实责任，认真督办。市消防救援大队要加强火灾隐患整改技术方案措施指导帮助；各行业主管部门要认真履行督办职责，制订督办方案，明确督办部门和人员，定期督促检查重大火灾隐患整改单位落实各项整改措施；~~各乡镇人民政府、~~街道办事处要落实属地管理责任，牵头协调各行业主管部门、市消防救援大队和重大火灾隐患整改单位，确保整改工作落实到位。重大火灾隐患整改完毕后，市消防救援大队要牵头进行验收并上报验收结果。

删除[市政府办公室]: :

三、强化管理、健全机制。对重大火灾隐患单位分批次、分级进行挂牌督办工作，是改善消防安全环境的一项重要举措。各乡镇人民政府、街道办事处、市级有关部门要进一步完善消防安全责任制，继续加强重大火灾隐患排查，抓住薄弱环节和重点难点问题，认真落实消防安全防范措施，努力消除各类火灾隐患。

四、加强宣传、营造氛围。在整改期间，要充分发挥电视台、电台、报刊、网络等新闻媒体的宣传监督作用，对重大火灾隐患及时进行公告、并对重大火灾隐患的整改过程进行全程跟踪报道。对不按期整改、极易引发群死群伤事故的，要坚决予以曝光，形成舆论压力，切实解决全市消防安全存在的突出问题，努力形成良好的消防安全环境。

附件：2023 年度第二批市级挂牌督办重大火灾隐患厂中厂、
园中园基本情况表

余姚市人民政府办公室

2023 年 6 月 15 日

(此件公开发布)

设置格式[市政府办公室]: 居中, 行距: 固定值 29 磅, 不允许西文在单词中间换行

删除[市政府办公室]:

删除[市政府办公室]:

删除[市政府办公室]:

设置格式[市政府办公室]: 左, 缩进: 首行缩进: 2 字符, 行距: 固定值 29 磅, 不允许西文在单词中间换行

删除[市政府办公室]:

附件

2023 年度第二批市级挂牌督办重大火灾隐患 厂中厂、园中园基本情况表

序号	隐患单位 (区域)	地址	上报的火灾隐患	性质	拟确定整改 期限	督办单位	指导 单位
1	广诚智创园	余姚市兰江街道夏巷村雁荡湖 116 号	<u>1、园区第 24 幢高层厂房，部分楼层安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.3.3 条规定判定；</u> <u>2、园区内部分厂房设置的室内消火栓不符合标准规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.4.3 条规定判定；</u> <u>3、园区内部分厂房设置自动喷水灭火系统不符合标准规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.4.6 条规定判定；</u> <u>4、园区内部分消防设施消防配电电线未穿管保护，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.9.4 条规定判定；</u> <u>5、园区内第 24 幢高层厂房，部分疏散指示标志损坏，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.3.6 条规定判定；</u> <u>6、消防控制室操作人员未按 GB25506 的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.8.2 条规定判定；</u>	厂中厂、 园中园	2023-12-31	市应急管理局、 兰江街道办事处	市消防 救援大 队

序号	隐患单位 (区域)	地址	上报的火灾隐患	性质	拟确定整改 期限	督办单位	指导 单位
2	宁波斯曼特 电子有限公司	浙江省余姚市凤山 街道同光工业区永 兴路 30 号	<p>1、1号厂房与2号厂房之间、2号厂房与3号厂房之间搭建钢棚，占用防火间距，符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.1.2 建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 80% 规定判定。</p> <p>2、厂区内室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.4.3 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用规定判定。</p> <p>3、2号厂房、3号厂房北侧安全出口被封闭，符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.3.3 除 6.5 规定外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵规定判定。</p> <p>4、厂区内封闭楼梯间防火门损坏，符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.2.2 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的 50%规定判定。</p> <p>5、电气线路敷设在可燃材料上，不符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.9.4 违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆规定判定。</p> <p>6、厂房内大部分应急照明损坏、灯光疏散指示标志不亮，不符合《重大火灾隐患判定方法 GB35181-2017》中 7.3.6 其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%规定判定。</p>	厂中厂、 园中园	2023-12-31	市应急管理局、 凤山街道办事处	余姚市 消防救援大队

序号	隐患单位 (区域)	地址	上报的火灾隐患	性质	拟确定整改 期限	督办单位	指导 单位
3	余姚科邦新材料科技有限公司	余姚市阳明街道 丰南村	<p>1、消防车道被堵塞、占用，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.1.1 条的规定判定；</p> <p>2、建筑之间的既有防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值的 80%，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017（以下简称《判定方法》）第 7.1.2 条规定判定；</p> <p>3、在厂房中第五层住人，且不符合 GA703 的规定。符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.1.3 条规定判定；</p> <p>4、防火门闭门器、顺位器缺失超过总数 50%以上。符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.2.2 条规定判定；</p> <p>5、厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.2.3 条的规定判定；</p> <p>6、三楼安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.3.3 条的规定判定；</p>	厂中厂、 园中园	2023-12-31	市应急管理局、 阳明街道办事处	余姚 消防 救援大队

设置格式[市政府办公室]: 左, 行距: 单倍行距, 孤行控制

删除[市政府办公室]: 附件

2023 年度第二批市级挂牌督办重大火灾隐患
厂中厂、园中园基本情况表

设置格式[市政府办公室]: 两端对齐

带格式表格[市政府办公室]

设置格式[市政府办公室]: 行距: 固定值 5 磅

抄送: 市委各部门, 市人大常委会, 市政协办公室, 市人武部, 市法院, 市检察院。

余姚市人民政府办公室

2023 年 6 月 15 日印发